



# SCHÖNOX SHP

## Imprimador acrílico especial

Para usarse en sustratos firmes, lisos y no porosos en zonas interiores. En especial, antes de utilizar contrapisos SCHÖNOX sobre baldosas cerámicas, vinilos antiguos, linóleos y recubrimientos de goma.



### Características del producto

- EMICODE EC 1<sup>PLUS</sup>: emisión muy baja
- sin disolvente
- solo para uso en interiores
- Listo para su utilización
- en paredes y suelos
- mejora la adhesión
- tiempo de espera reducido
- alta cobertura
- adecuado para instalaciones de calefacción por suelo radiante
- olor suave
- se ajusta a MED 96/98/EC

### Aplicaciones

**SCHÖNOX SHP es adecuado como imprimador en sustratos no porosos para:**

- sustratos lisos y firmes como terrazo, baldosas cerámicas y recubrimientos de piedra natural
- membranas hidrófugas a base de epoxi
- coberturas y sellantes antiguos
- superficies de hormigón antiguas, lisas y firmes
- sustratos de metal como, por ejemplo, placas acanaladas
- recubrimientos de vinilo, linóleo y goma en buen estado, lijados y aspirados en zonas domésticas
- baldosas termoplásticas y semiflexibles
- recubrimientos de vinilo de cuarzo en buen estado
- residuos antiguos resistentes al agua en zonas domésticas y comerciales
- tableros OSB, tableros de contrachapado

No es adecuado para su utilización en poliolefina, en recubrimientos con sellantes de poliuretano que no se pueden eliminar con productos químicos detergentes básicos. En caso de duda, se recomienda hacer una prueba en una zona pequeña.

### Requisitos del sustrato

- las capas base deben estar lisas, firmes, limpias, secas y exentas de contaminantes que puedan dificultar la adhesión.
- Los tratamientos de la superficie y las zonas "friables" de la capa base deben eliminarse mecánicamente y la capa base se deberá reparar con compuestos nivelables SCHÖNOX de la forma que sea necesaria.
- Sobre sustratos porosos, aplique SCHÖNOX KH FIX.
- Se debe tener la seguridad de que todas las losas a nivel de tierra o bajo este nivel tengan un retardador de vapor intacto directamente debajo del hormigón, según los estándares aplicables. En caso de

duda, contacte a nuestro representante de SCHÖNOX para obtener más asistencia.

- Este producto no es una barrera de vapor, por lo que permite el paso de humedad. Siga las indicaciones del fabricante del recubrimiento de suelo referentes al contenido máximo de humedad permisible en el sustrato y realice pruebas en el sustrato antes de instalar SCHÖNOX SHP. Cuando la humedad del sustrato excede el máximo permitido para la aplicación de SCHÖNOX SDG PLUS, puede utilizarse SCHÖNOX MR 18 o SCHÖNOX EPA para suprimir la humedad residual (véase la hoja de información).
- Los revestimientos de yeso siempre deben estar secos. No utilice sistemas para atenuar la humedad en sustratos de yeso.
- Es necesario retirar completamente los adhesivos hidrosolubles antiguos y retirar mecánicamente en la medida de lo posible los adhesivos antiguos resistentes al agua. La extracción mecánica total del recortado (es decir, esmerilado, lijado, limpieza por chorros) puede resultar peligrosa, dado que los adhesivos recortados pueden contener amianto. No lije o esmerile los restos de adhesivos. Podría generar partículas de polvo nocivas. Consulte al fabricante de los adhesivos y a todos los organismos gubernamentales correspondientes para conocer las normas y reglamentos relativos a la retirada de suelos y adhesivos que contienen amianto. Imprima los demás residuos adhesivos de manera correspondiente. Se aplican los requisitos de los estándares, directrices y hojas de datos correspondientes.


### Recubrimientos de vinilo, linóleo y goma antiguos (hasta 2,5 mm)

- Compuestos nivelantes recomendados: SCHÖNOX AP, SCHÖNOX APF
- Los sustratos que consisten en recubrimientos de vinilo antiguo con reversos acolchados no son adecuados.
- En zonas de carga pesada (por ejemplo, en hospitales), no está recomendada la colocación sobre recubrimientos antiguos.
- Los recubrimientos antiguos blandos no son adecuados para la instalación de parquet. Póngase en contacto con nuestro servicio técnico.
- Los recubrimientos antiguos deben estar bien adheridos al sustrato. Los recubrimientos que no estén bien adheridos deben retirarse.
- Los recubrimientos de vinilo, linóleo y goma deben limpiarse y lijarse a fondo.

### Datos técnicos

- base: dispersión acrílica con aditivos
- cobertura:
  - aprox. 32 - 46 m<sup>2</sup> por unidad de 5 kg
  - aprox. 77 - 111 m<sup>2</sup> por unidad de 12 kg
- color: azul
- tiempo de secado:
  - aprox. 1 - 2 horas antes de la instalación de contrapisos
- densidad: 1,3 kg/l
- temperatura de almacenamiento:
  - no inferior a 5 °C
- resistencia a la temperatura:
  - hasta 50 °C
- temperatura de aplicación:
  - no inferior a 5 °C

Todos los valores se indican para una temperatura del suelo de aproximadamente 18 °C, están sujetos a cambios climáticos locales y varían según la permeabilidad del sustrato y del dispositivo de aplicación. No instale contrapisos o coberturas antes de que el sustrato se haya secado totalmente.



# SCHÖNOX SHP

Los recubrimientos de vinilo de cuarzo se deben limpiar a fondo.

- Como solo es posible probar parcialmente la adhesión de la superficie total en recubrimientos antiguos, especialmente en superficies extensas, es recomendable que se ofrezca una garantía al cliente solo por los materiales que se utilicen durante el proceso.

## Proporción de mezcla

- Aplicar sin diluir

## Método de trabajo recomendado

- Agite SCHÖNOX SHP antes de su utilización.
- Aplique SCHÖNOX SHP evitando acumulaciones usando una herramienta adecuada como un rodillo de felpa de 6 mm o una brocha, un rodillo de pelo corto o un aplicador de almohadilla. Evite la formación de acumulaciones.
- Lave las herramientas con agua inmediatamente después de su utilización

## Empaque

- recipiente plástico de 5 kg
- recipiente plástico de 12 kg

## Almacenamiento

- Almacenar en un lugar fresco y sin heladas.
- Tiempo de caducidad: 1 año (sin abrir)

## Eliminación

- Elimine los restos del contenido del recipiente y deshágase de él según los reglamentos locales, estatales y federales de eliminación de residuos.

## Contenido de COV

- 0 g/l (calculado) , SCAQMD 1113

## LEED

Puede contribuir con LEED v4 en categorías:

- EQc2 - 3 puntos  
Materiales de baja emisión
- MRc2 - 1 puntos  
Declaración de producto Ambiental
- MRc4 - 1 puntos  
Ingredientes materiales

## Declaración ambiental del producto (EPD)

- Número de declaración:  
EPD-DIV-20140063-IBG1-EN

## Precauciones

- Evite el contacto con los ojos y la piel. Cierre el envase después de cada uso. No reutilice el envase. No tire imprimación a las tuberías, alcantarillas o canales de agua.

Antes de cada uso de cualquier producto de Schönox, el usuario siempre debe leer y seguir las instrucciones y advertencias de la Hoja de Datos del Producto, la etiqueta y la Hoja de Datos de Seguridad más recientes que están disponibles en línea en [www.schonox.us](http://www.schonox.us) o llamando al HPS SCHÖNOX Departamento de Servicio al Cliente al 855 391 2649. Nada contenido en ninguno de los materiales de Schönox libera al usuario de la obligación de leer y seguir las advertencias e instrucciones definidas para cada producto en la etiqueta, Hoja de Datos del Producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes del utilizar el product. Esta hoja de datos del producto sustituye a todas las ediciones anteriores.



Management system certified  
to ISO 9001 and 14001 by SQS.

### In North America provided by:

HPS North America, Inc  
511 Wilhite Street Florence, AL 35630  
Phone: 256.246.0345  
Fax: 256.246.0346  
Email: [info@hpsubfloors.com](mailto:info@hpsubfloors.com)  
<http://www.hpsubfloors.com>



MANTENER EL RECIPIENTE COMPLETAMENTE CERRADO • MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS • NO APTO PARA CONSUMO INTERNO • SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL • SOLAMENTE PARA USO PROFESIONAL  
Los productos SCHÖNOX son suministrados en los Estados Unidos por SCHÖNOX HPS North America, una unidad comercial de HPS North America, Inc. (HPS SCHÖNOX).

Para obtener más información y asesoramiento sobre el transporte, manipulación, almacenamiento y disposición de los productos químicos, el usuario debe consultar la Hoja de Datos de Seguridad que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros relacionados con la seguridad. Leer la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar el producto. En caso de emergencia, llamar a GBK/Infotrac ID 108313 al 1 800 535 5053 (EE.UU. línea nacional) o al (001) 352 323 3500 (línea internacional). HPS SCHÖNOX garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación y cumple con las características técnicas definidas en la Hoja de Datos del Producto actual por un año a partir de la fecha de instalación, si se utiliza siguiendo las instrucciones dentro de la vida útil. El usuario debe determinar la idoneidad del producto para el uso previsto y asume todos los riesgos. El único recurso del comprador se limitará al precio de compra o el reemplazo del producto exclusivo al trabajo realizado o el costo de mano de obra. NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. HPS SCHÖNOX NO SERÁ RESPONSABLE BAJO NINGUNA TEORÍA LEGAL POR DAÑOS ESPECIALES O EMERGENTES. HPS SCHÖNOX NO SERÁ RESPONSABLE POR EL USO DE ESTE PRODUCTO CUANDO SE INFRINJA UNA PATENTE U OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN PODER DE OTROS. Venta de productos de Sika o Schönox están sujetos a los Términos y Condiciones de Venta disponibles en [www.schonox.us](http://www.schonox.us).